

103 年度學校災害潛勢分析判定結果報告

校名	校區	地震潛勢	颱洪潛勢	坡地潛勢	人為潛勢	經度	緯度	sid
縣立大鞍國小	2.中	1.低	3.高	1.低	1.低	120.716711	23.698916	084646

檢視颱洪災害潛勢圖層


☐ 一日累積降雨淹水潛勢 ■ 350mm ■ 200mm

檢視坡地災害潛勢圖層


☐ 土石流敏感區 ■ 中 ■ 高 ☐ 岩體滑動敏感區 ■ 中 ■ 高

☐ 土石流潛勢溪流 / ☐ 落石敏感區 ■ 中 ■ 高 ☐ 岩屑崩滑敏感區 ■ 中 ■ 高


地震災害潛勢校園疏散避難地圖



坡地災害潛勢校園疏散避難地圖




地震地災害潛勢校園疏散避難地圖




人為災害潛勢校園疏散避難地圖

南投縣竹山鎮大鞍國民小學學校平面圖



A-2 全校教室施設配置位置図・索引表

番号	室名	面積	備考
101	第1教室	10.0㎡	
102	第2教室	10.0㎡	
103	第3教室	10.0㎡	
104	第4教室	10.0㎡	
105	第5教室	10.0㎡	
106	第6教室	10.0㎡	
107	第7教室	10.0㎡	
108	第8教室	10.0㎡	
109	第9教室	10.0㎡	
110	第10教室	10.0㎡	
111	第11教室	10.0㎡	
112	第12教室	10.0㎡	
113	第13教室	10.0㎡	
114	第14教室	10.0㎡	
115	第15教室	10.0㎡	
116	第16教室	10.0㎡	
117	第17教室	10.0㎡	
118	第18教室	10.0㎡	
119	第19教室	10.0㎡	
120	第20教室	10.0㎡	



図例	説明
○	教室
□	廊下
△	玄関
◇	トイレ
▽	給水設備
◇	排水設備
◇	電気設備
◇	ガス設備
◇	冷暖房設備
◇	その他

1.縣立大鞍國小

災害類型	發佈時間	潛勢結果	詳細說明
地震	2012	中	中震害潛勢學校在 475 年設計地震侵襲下預期校舍受損程度達到嚴重損壞以上之機率為 0.1，或全校平均有 10%的校舍面積會遭受到嚴重損壞以上損壞程度
	2011	中	
	2010	尚無法判定	
颱洪	2012	低	
	2011	低	
	2010	低	
坡地	2012	高	校區位於「岩體滑動」高潛勢區內。
	2011	高	位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍 50 公尺內。
	2010	高	位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍 50 公尺內。
人為	2012	低	
	2011	低	
	2010	低	學校危險設施與場所及危險流域數量皆少於數量一以下，無立即之危險，且經統計後學校交通要道尖峰車流量小。



張貼校園依災害潛勢分析有關防震、颱洪、坡地、人為等災害的校園疏散避難地圖